20.000 € für Bankette

Instandsetzung | Durch eine neue Art der Sanierung sollen Bankette auf der Pachfurther Straße länger in einem guten Zustand bleiben.

Von Stefanie Cajka

HÖFLEIN | Die Pachfurther Straße führt von Höflein nach Pachfurth. Deren Bankette müssen – zumindest im Höfleiner Ortsgebiet, also von der Ortstafel bis zur Kreuzung – alle paar Monate saniert werden. Mit einer neuen Art der Sanierung, die in Kürze zur Anwendung kommt, soll eine Erneuerung aber nur mehr alle drei bis fünf Jahre notwendig sein.

„Es wird einmal grob das Bankett ins richtige Gefälle gebracht, dann wird mit Schotter ergänzt, wo etwas fehlt und dann wird ein Bindemittel auf Zementbasis eingespritzt und mit einer Rüttelplatte verdichtet", erklärt Bürgermeister Otto Auer (ÖVP) das geplante Vorgehen. Die sanierten Bankette sollen einerseits von schweren Fahrzeugen befahren werden können und andererseits soll das Wachsen von Unkraut verhindert werden. Während die geplanten Sanierungsmaßnahmen mit Kosten von rund 20.000 Euro laut Auer zwar circa dreimal so teuer wie eine normale Sanierung sind, liege der Vorteil darin, dass die Bankette einige Jahre befahrbar seien und keine Schlaglöcher entstehen sollen. Würden sie zwei Jahre lang halten, wäre man – verglichen mit den regulären Sanierungskosten – auf null, wie Auer vorrechnet. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Juni beginnen und nur wenige Tage dauern. Währenddessen soll es eine örtliche Umleitung geben, die Zufahrt zu den Firmen werde aber möglich bleiben.

Mathias Grießmüller und Otto Auer begutachteten die Bankette.
Foto: Gemeinde Höflein