Nach Starkregen: Graben ausgeputzt

HÖFLEIN | An der L164 zwischen Bruck und Höflein mussten kürzlich Arbeiten vorgenommen werden. Aufgrund von Tauwetter und Starkregen sei von nahegelegenen Äckern Schmutz in den Graben gelangt und habe diesen zugeschüttet, erklärt Felix Böhm, Leiter der Straßenmeisterei Bruck. „Das war aber nichts Dramatisches, es wurde nur der Graben ausgeputzt", so Böhm.