

Kirchturm saniert

Renovierung | Im Höfleiner Kirchturm wurde unter anderem ein neuer Glockenstuhl aus Holz errichtet.

HÖFLEIN | Fast alles ist neu am Kirchturm in Höflein: Im Zuge der Renovierung, die kürzlich abgeschlossen wurde, nahm man allerlei Veränderungen am Turm vor. So wurde nicht nur die Bausubstanz erneuert, son-

dern beispielsweise auch die Aufhängung der Glocken, die bisher laut VP-Bürgermeister Otto Auer „mittels Eisenträgern erfolgte“, auf einen „zeitgemäßen Glockenstuhl aus Holz“ umgestellt. In diesem Zusammenhang musste auch eine Zwischendecke verstärkt werden, da diese ansonsten zu schwach gewesen wäre, um als Tragfläche für den Glockenstuhl verwendet werden zu können.

Außerdem wurden das Läutwerk inklusive der Turmuhr und die komplette Elektroanlage des Kirchturms erneuert.

Die Kosten für die gesamten Arbeiten am Kirchturm belaufen sich laut Bürgermeister Auer auf rund 170.000 Euro.



Bürgermeister Otto Auer und Gemeinderat Franz Wolfram vor dem neuen Glockenstuhl. *Fotos: privat*



Der Höfleiner Kirchturm wurde saniert.